

# COLGED Deutschland - Eurotec SRL

## Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

Klarspüler sauer

Version

1 freigegeben ab 17.11.17

### Gefahr für Mensch und Umwelt



Signalwort  
Gefahrenhinweise

Achtung  
H319 Verursacht schwere Augenreizung.



**Wassergefährdungsklasse: 2 (wassergefährdend)**

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



<b>Atemschutz</b>	entfällt
<b>Handschutz</b>	entfällt
<b>Augenschutz</b>	Gestellbrille mit Seitenschutz
<b>Körperschutz</b>	Chemieübliche Arbeitskleidung.

#### Schutz- und Hygienemaßnahmen

##### Hinweise zum sicheren Umgang

Persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8). Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden.

##### Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

##### Staubexplosionsgefahr

### Verhalten im Gefahrfall

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen

Nicht für Notfälle geschultes Personal Personen in Sicherheit bringen.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Einsatzkräfte Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8

#### Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

#### Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Verfahren zur Reinigung Wasser (mit Reinigungsmittel)

#### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wasser Löschpulver Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>)

#### Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel

Keine bekannt.

#### Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

#### Besondere Gefährdung durch den Stoff selbst, seine

#### Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase

Das Produkt selbst brennt nicht.

#### Zusätzliche Hinweise

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

### Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

# COLGED Deutschland - Eurotec SRL

## Betriebsanweisung

gemäß §14 Gefahrstoffverordnung

### Bei Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei Reizung der Atemwege Arzt aufsuchen.

### Nach Hautkontakt

Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.

### Nach Augenkontakt

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Nach Verschlucken

Mund ausspülen. Reichlich Wasser in kleinen Schlucken trinken lassen (Verdünnungseffekt). Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

### Allgemeine Hinweise

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). Verunglückten aus der Gefahrenzone entfernen. Beschmutzte, getränkte Kleidung ausziehen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen. Betroffenen nicht unbeaufsichtigt lassen. Selbstschutz des Ersthelfers Persönliche Schutzausrüstung tragen.

## Sachgerechte Entsorgung

### Abfallschlüsselnummer

### Weitere Angaben

Keine Daten verfügbar